



PENARIKAN BALIK PRODUK

Dijual oleh Milux Sales and Service Sdn Bhd (302263-X)

Penarikan balik produk bagi nombor model yang gagal ujian konsaimen Sirim.

Nombor Model dan Nombor Siri seperti lampiran: Jenama: Milux

Kelengkapan	Model	Nombor Siri Produk
KETUHAR ELEKTRIK 	MOT-55	1409E0000001 to 1409E0000300
	MOT-45	1409E0000001 to 1409E0000560
PERIUK NASI 	MRC-18	1410RC000001 to 1410RC000700

Sila hubungi Perkhidmatan Pelanggan kami di 1800-88-64589 Isnin-Jumaat 8.00am-5.30pm atau e-mel kepada kami di customercare@milux.com.my untuk maklumat lanjut.